

SPIS TREŚCI

WYKAZ OZNACZEŃ I SKRÓTÓW	5
1. PLAZMOWE UTLENIANIE ELEKTROLITYCZNE	7
1.1. Wprowadzenie	7
1.2. Tytan i jego tlenki	9
1.3. Historia powłok PEO	10
1.4. Mechanizmy w procesach PEO	12
1.5. Zastosowanie powłok PEO	17
1.6. Podsumowanie	22
2. POROWATE POWŁOKI TLENKOWE WYTWARZANE METODĄ PEO	23
2.1. Wprowadzenie	23
2.2. Powłoki wzbogacone w fosfor	24
2.3. Powłoki wzbogacone w fosfor i wapń	25
2.4. Powłoki wzbogacone w fosfor, wapń i srebro	47
2.5. Powłoki wzbogacone w fosfor, wapń i miedź lub cynk	52
2.6. Powłoki wzbogacone w fosfor, wapń i stront lub lantan	57
2.7. Powłoki wzbogacone w fosfor, wapń i żelazo lub nikiel	62
2.8. Powłoki wzbogacone w fosfor oraz miedź, srebro lub cynk	66
2.9. Powłoki wzbogacone w fosfor oraz wanad lub wolfram	69
2.10. Powłoki wzbogacone w fosfor oraz europ lub terb	72
2.11. Podsumowanie	74

3. POROWATE POWŁOKI FOSFORANOWE WYTWARZANE METODĄ PEO	75
3.1. Wprowadzenie	75
3.2. Porowate powłoki wzbogacone w wapń lub magnez	77
3.3. Porowate powłoki wzbogacone w cynk lub miedź	101
3.4. Porowate powłoki wzbogacone w wapń, magnez, cynk i miedź	122
3.5. Podsumowanie	153
4. DETERMINANTY I MECHANIZMY PROCESU PEO DLA POWŁOK TLENKOWYCH I FOSFORANOWYCH	155
4.1. Determinanty procesu PEO	155
4.2. Mechanizmy w procesach PEO	160
4.3. Kierunki przyszłych badań powłok fosforanowych wytwarzanych metodą PEO	162
SPIS RYSUNKÓW I TABEL	163
LITERATURA	185
STRESZCZENIE	217
ABSTRACT	219
PODZIĘKOWANIA	221
ACKNOWLEDGMENTS	223